

## Slovak and Czech Glass conference & seminar on Defects in glass

#### TRENČIANSKE TEPLICE

is a small spa town, located in western part of Slovakia, just approximately 15 km north-east from town Trenčín. Trenčianske Teplice, as the one of few towns, has been saved pure spa town character.

The spa belongs to the oldest and the most visited spa in Slovakia. The spa's sulphur waters with temperature between 37–40 °C are ideal for treatment of rheumatic diseases, inflammatory diseases of vertebrae, neuralgias and post-surgical conditions of locomotive organs.



#### Szervezés

#### Scientific committee:

Dušan GALUSEK, SK chairman Michael DUNKL, D Aleš HELEBRANT, CZ Stefano SANCHETTI, IT Kevin SELKREGG, USA Pavol ŠAJGALÍK, SK Peter ŠIMURKA, SK Jan WASYLAK, PL Csaba BALÁZSI, HU

#### Organizing committee:

Petr BERÁNEK
Andrea ČERNÁ
Dagmar GALUSKOVÁ
Janka SABOŠOVÁ
Peter ŠIMURKA, chairman
Štefan ŠKULTÉTY
Peter VRÁBEL
Elžbieta GREINER-WRONA
Katalin BALÁZSI


Visegrad Fund















BANGE Klaus: Current and future hot spots for R&D on glass

BERNARDO Enrico: Waste-derived glass-ceramics for structural and functional applications

BOCCACCINI Aldo: Bioactive glasses for hard and soft tissue repair: new developments and opportunities

CONRADT Reinhard: The relation between chemical composition, nature of elastic waves, and macroscopic properties of

multicomponent glasses and glass melts

DURAN Alicia: Wear resistant sol-gel coatings with hydrophobic/hydrophilic properties for mechanical protection of glass

MÍKA Martin: Luminescence of glass doped with rare-earth elements

MORAVSKÝ Miroslav: Directly heated Platinum - the way to better glass quality

NĚMEC Ľubomír: Glass melting in continuous spaces

ROHANOVÁ Dana: History of glass production in the Central Europe

ROUXEL Tanguy: Electrons and the mechanical properties of glass

WAGNER Tomáš: Amorphous and nanostructured chalcogenides

WONDRACZEK Lothar: Functional Glasses for Smart Window Applications



AYDIN Esref: Glass Defects as Finger Print Evidence for Glass Melting Process

CEOLA Stefano,

MAURINA Stefano: Gas bubble analysis: Statistical analysis and model interpretation of large dataset

IZMIRIOĞLU Burak: Glass defects and characterization in Glass production

JEŽÍKOVÁ Martina: Solid Glass Defects Identification Using SEM-EDX Microanalysis

SANCHETTI Stefano: How to measure the defect potential of refractories

SELKREGG Kevin: Furnace Start-Up Defects: AZS Exudation or Corrosion?

ŠIMURKA Peter: What is an origin of knots and cords - glass melt refractory contact or refractory above glass melting area?

ULRICH Jiří: Studying Bubble Defects Potentially Arising from Refractory Materials

### K. Bange: Current and future hot spots for R&D on glass

- Kulcsszavak: technológia, trend, piac, elhelyezkedés, szervezet, identitás
- Jövőbeli piacok: mobilitás, kommunikáció, egészség (gyógyszeripar, antibakteriális bevonatok), energiahatékonyság
- Hagyományos piacok: asztali/háztartási üvegáru

Roadmaps

Kanada: OLED (organic light-emitting diode) üveg

Ausztrália: újrahasznosítás

USA: szerkezet-tulajdonság összefüggései, nyílt adatbázisok, modellezés

ICG (International Commission on Glass): gyógyszeripar (gyógyszeresüvegek)

IMI-NFG (International Materials Institute for New Functionality in Glass): energia

szektor, funkcionális üvegek

R&D: felületmódosítás



- Épületek energiahatékonyságának fontossága (EU Framework Programs)
  - EU energiaszükségletének 40%-a
  - EU CO<sub>2</sub> kibocsátásának 1/3-a
- → Energiahatékony épületek (research challenges)
  - Hővezetés, fényáteresztés
- → Funkcionális üvegek

# Y. Castro, A. <u>Durán</u>: Wear resistant sol-gel coatings with hydrophobic/hydrophilic properties for mechanical protection of glass

- Üvegfelület állapota: szélvédő, napelemek védőrétege, mázak
- Behatások: korrózió, kémiai és/vagy mechanikai hatás
- → optikai és mechanikai t®lajdonságok megváltoznak
- Tipik spélda: Szahara homokvihar, felületet erodálja
  - Mikrorepedések, felületi hibák → csökkenő szilárdság, fényáteresztő képesség
- Felületvédelem: szol-gél módszer, szervetlen bevonat
  - TiO<sub>2</sub>, SiO<sub>2</sub>, ZrO<sub>2</sub> tartalmú rétegek → Fotokatalitik®s, korróziógátló, karcálló bevonatok

### A. Boccaccini: Bioactive glasses for hard and soft tissue repair: new developments and opportunities

- Bioaktív üveg: csont vázanyaga
   Porózus szerkezet
- Infiltrálás biológiailag lebomló polimerrel speciális funkciók, pl. gyógyszerbevitel
- In-vitro vizsgálatok: kioldódó ionok hatása
- In-vivo vizsgálatok: csontszövet erezettsége, dópolás (Sr, Co, Cu)
- További kutatási feladatok: 3D nanomodellek, szövetpótlás, sérülések gyógyítása

### E. Bernardo, A. R. Romero, P. R. Monich: Waste-derived glass-ceramics for structural and functional applications

- Szervetlen hulladék újrahasznosítása üvegbázisú anyagként
- Szinterelés: alacsony költség
- 1) Üvegkerámia: üveg+salak+agyag, szinterelés <1100 °C
- 2) Üvegkerámia réteg: részben kristályosított CABS üveg
- 3) Hab: termikus bomlás (CO<sub>2</sub>) +oxidáció (Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, salakból) szinterelés, 700 °C, 1h

### D. Rohanová: History of glass melting in the Central Europe

- Régészeti üvegleletek kémiai elemzése: XRF, SEM-EDS
- Üveggyártás kezdete: 7-8. század, mai Németország/Hollandia területén
- Káli-mész üveg, helyi alapanyagok felhasználásával
  - Alpok: bükkfa hamuja, már a 13-14. századtól
  - Egyéb feltételezett alapanyag (páfrány, lucfenyő) alkalmazását nem erősítették meg az eredmények
  - Üveg összetevői: homok/hegyikristály, bükkfa hamu, hamuzsír (később mészkő)
  - Reneszánsz (16-17. század): mészkő és NaCl alkalmazása
  - Barokk: asztali üvegáru 1:1 homok-alkália, színtelen üveg

### M. Ježíková: Solid glass defects identification using SEM-EDX microanalysis

- Üveghiba: minőséget rontja
- Kémai elemzés, fázisazonosítás → hibák keletkezése azonosítható
- Esettanulmányok: vizsgálati módszer ismertetése
  - Buborékképződés
  - "Clear knots": nincs kristályos fázis és tűzálló anyag sem Összetevői: ZrO<sub>2</sub>, Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> + TiO<sub>2</sub>, ZnO, As<sub>2</sub>O<sub>3</sub>
  - Opálos zárványok: kerámia szálas szigetelőből Összetevői: Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, ZrO<sub>2</sub>, SiO<sub>2</sub>
  - Tűzálló anyagból származó hibák: magnézia spinell, cirkónium-dioxid

## J. Ullrich: Studying bubble defects potencially arising from refractory materials

- Minőség javítása 
   hibák minimalizálása
- Buborék összetételének elemzése: tömegspektrometria
- Buborékok méretének meghatározása (50-60 mikronig)
- Képződés leggyakoribb oka: reakció a tűzálló falazat és az üvegolvadék között
- Konklúzió: az összetétel és a méret elemzésével következtetni lehet a képződési mechanizmusra

# B. İzmirlioğlu: Glass defects and characterization in glass production

- Üveghiba: amorf vagy kristályos inhomogenitás → mechanikai, kémiai és optikai tulajdonságok változása
- Szilárd üveghiba lehetséges okai:
  - Nem megfelelő alapanyag
  - Tűzálló falazat korróziója
  - Technológiai hiba
- Alapanyagok: szemcseméret, oldhatóság, feloldódás, ásványi és kémiai összetétel
- Hibák minimalizálásához ezen felül szükséges: kemence, üvegösszetétel, nedvesség, cseréparány, cserép szemcseméret, hőmérséklet, technológiai paraméterek hatásának ismerete és optimalizálása



- Felhasználástól függően minimális vagy zéró hiba
- Leggyakoribb üveghibák és keletkezésük okai
- Üveges hibák: csomó, huzal, csomóhuzal Inhomogenitások → keverés Összetétel: Al+Zr
- Kő/kavics/zárvány: tűzálló, keverék, elüvegtelenedés
- Buborék
- Ónfürdő okozta hibák

P. <u>Šimurka</u>, J. Kraxner: What is an origin of knots and cords – glass melt refractory contact or refractory above glass melting area?

- AZS tűzálló anyag: jó korrózióállóság
- Magas hőmérséklet reakció az üveggel, határfelületen a tűzálló anyag komponensei feldúsulnak → csomó/huzal megjelenése
- R paraméter bevezetése: Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> és ZrO<sub>2</sub> aránya
  - Összetétel függvényében 4 típus meghatározása → keletkezési hely és mechanizmus megállapítható



